

「2018.07.6 豪雨によるグリーンライン・スカイライン等の被害状況」

No, 1 地点 洗谷出入口より約 1 kmの地点  
電柱倒壊、  
崩土；高さ約 10m、幅約 15m

No, 2 地点 洗谷出入口より約 8 kmの地点  
崩土；高さ幅とも約 20m

「特記」 上記 2 地点の間は通行できないため、状況は不明。  
これによりファミリーパークは孤立。

No, 3 地点 本会管理基地より熊野方面約 50m  
崩土；高さ約 2m、幅約 2m

No, 4～6 スカイライン

No, 4 はグリーンラインとの交差点から約 100m

崩土；幅約 20m、高さ約 50m

崩落個所で道路流失。つづら折れの道路 2 か所を土砂が流れている。

No, 5 はスカイライン入り口から約 500m

幅約 20m、高さ約 100m

崩落個所で道路の一部を流失。流土は輛県道にまで流出。

今回の道路損壊によりグリーンラインへの進入は「六本堂＞花咲堂＞中川美術館」のルートのみとなった。とりわけスカイラインの被害は甚大で、復旧には相当の期間を要すると思料される。